




MAPA DE RISCOS

UDESC - CCT

LOCAL/AMBIENTE	BLOCO E – Laboratório de instr. eletrônica e biomédica – E09	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	5
----------------	---	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos ao manusear materiais	●	Usar luvas de proteção
QUÍMICO	Manipular produtos químicos, como o percloreto de ferro	●●	Usar luvas, máscara, guarda-pó, calçado fechado, óculos. Ler a FISPQs dos produtos químicos e deixar disponível em local visível.
QUÍMICO	Solda de estanho contendo chumbo	●●	> Soldar em local ventilado e arejado; > Se possível use um ventilador para dispersar o fumo da solda, para longe do rosto; > Nunca inale a fumaça da solda; > Usar luvas; > Caso o ventilador não seja eficiente, use um exaustor para captar a fumaça; > Lave o rosto e mãos adequadamente ao terminar os serviços com solda.
ERGONÔMICO	Trabalho predominante sentado	●	Quando possível alternar postura sentada e em pé
ERGONÔMICO	Mobilias e cadeiras inergonômicas	●	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas (apoio de punho para mouse e teclado, apoio de pés)
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	●	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90°
ACIDENTE	Risco de incêndio	●●●	Manter extintor no local

EPIs



LEGENDA		
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho	
Risco Físico	Pequeno	●
Risco Químico	Médio	●●
Risco Biológico		
Risco Ergonômico		
Risco de Acidente	Grande ou Grave	●●●