




MAPA DE RISCOS UDESC - CCT



| | | | |
|----------------|--|---------------------------|---|
| LOCAL/AMBIENTE | BLOCO G – Almojarifado do Depto. de Engenharia Mecânica | Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS | 3 |
|----------------|--|---------------------------|---|



| LEGENDA | |
|--|---|
| Grupos de Risco | Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Risco Físico ■ Risco Químico ■ Risco Biológico ■ Risco Ergonômico ■ Risco de Acidente | <p>Pequeno ● Médio ● Grande ou Grave ●</p> |

| RISCOS | AGENTES/FONTES | GRAU de RISCO | RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|
| FÍSICO | Umidade do piso | ● | Colocar contra-piso e revestimento cerâmico |
| FÍSICO | Ruído dos equipamentos da oficina | ● | Providenciar protetor auricular |
| QUÍMICO | Acúmulo de poeira no chão | ● | Revestimento cerâmico no piso facilitará limpeza. Ou fechar com divisória e instalar ar condicionado |
| ERGONÔMICO | Levantamento e transporte manuais | ● | Providenciar mobiliário específico. |
| ERGONÔMICO | Levantamento e transporte de blocos de cabeçote | ● | Providenciar guincho hidráulico |
| ACIDENTE | Armazenamento inadequado | ● | Organizar ferramentas |
| ACIDENTE | Arranjo físico confuso | ● | Melhorar arranjo físico para melhorar fluxo / funcionamento |
| ACIDENTE | Sinalização | ● | Melhorar identificação das ferramentas |
| ACIDENTE | Iluminação inadequada | ● | Instalar mais luminárias. Ambiente escuro prejudica a visão ao longo do tempo |

EPIs

