




MAPA DE RISCO

UDESC - CCT



Gestão 2017/2018

LOCAL/AMBIENTE	BLOCO D – LABORATÓRIO DE FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	3
----------------	--	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Radiação não-ionizante proveniente do laser (ultravioleta e infravermelho)	● (verde)	Usar óculos especial de proteção
QUÍMICO	Corante Rodamina (tóxico)	● (vermelho)	Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Manipulação na capela apenas pelo professor
ERGONÔMICO	Trabalho predominante em pé	● (amarelo)	Quando possível alternar postura sentada e em pé
ACIDENTE	Contato do laser com olhos e pele	● (grande azul)	Usar óculos de proteção infravermelho. Não entrar em contato com o laser pois causará queimadura
ACIDENTE	Laser na altura dos olhos	● (grande azul)	Nunca deixar o laser na mesma altura que os olhos
ACIDENTE	Estrado na frente da mesa	● (grande azul)	Cuidado para não tropeçar

LEGENDA		
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho	
Risco Físico	Pequeno	● (pequeno)
Risco Químico	Médio	● (médio)
Risco Biológico		
Risco Ergonômico		
Risco de Acidente		
		Grande ou Grave (grande)