





LOCAL/AMBIENTE	<b>BLOCO E – nPEE – Núcleo de processamento de energia elétrica</b>	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	No centro do círculo
----------------	---	---------------------------	----------------------



LEGENDA	
<b>Grupos de Risco</b>	<b>Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> Risco Físico</li> <li><span style="color: red;">■</span> Risco Químico</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Risco Biológico</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Risco Ergonômico</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Risco de Acidente</li> </ul>	Pequeno <span style="color: lightblue;">●</span> Médio <span style="color: lightblue;">●</span> Grande ou Grave <span style="color: lightgrey;">●</span>

EPIs



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
<b>FÍSICO</b>	Prejudicial contato das mãos ao manusear materiais	<span style="color: green;">●</span>	Usar luvas de proteção
<b>QUÍMICO</b>	Solda de estanho contendo chumbo	<span style="color: red;">●</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Soldar em local ventilado e arejado;</li> <li>&gt; Se possível use um ventilador para dispersar o fumo da solda, para longe do rosto;</li> <li>&gt; Nunca inale a fumaça da solda;</li> <li>&gt; Usar luvas;</li> <li>&gt; Caso o ventilador não seja eficiente, use um exaustor para captar a fumaça;</li> <li>&gt; Lave o rosto e mãos adequadamente ao terminar os serviços com solda.</li> </ul>
<b>ERGONÔMICO</b>	Trabalho predominante sentado ou em pé	<span style="color: yellow;">●</span>	Quando possível alternar postura sentada e em pé
<b>ERGONÔMICO</b>	Mobílias e cadeiras inergonômicas	<span style="color: yellow;">●</span>	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas (apoio de punho para mouse e teclado, apoio de pés)
<b>ERGONÔMICO</b>	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	<span style="color: yellow;">●</span>	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90° 
<b>ACIDENTE</b>	Risco de incêndio	<span style="color: blue;">●</span>	Manter extintor no local
<b>ACIDENTE</b>	Não há saída de emergência	<span style="color: blue;">●</span>	Verificar se há necessidade de saída de emergência por norma
<b>ACIDENTE</b>	Degrau na soleira da porta	<span style="color: blue;">●</span>	Remover rebaixo na soleira entre portas
<b>ACIDENTE</b>	Risco de choque elétrico	<span style="color: blue;">●</span>	Cuidado ao manusear motores e máquinas elétricas abertas. Usar EPIs