



MAPA DE RISCOS

UDESC - CCT

LOCAL/AMBIENTE | BLOCO G – DINÂMICA DE USINAGEM

Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS

4



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Ruído proveniente da máquina CNC	● (Yellow)	Usar protetor auricular
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras	● (Yellow)	Usar luvas de proteção
QUÍMICO	Óleos e graças usados na manutenção de equipamentos	● (Red)	Usar luvas e máscaras de proteção
ERGONÔMICO	Trabalho predominantemente em pé.	● (Yellow)	Alternar postura em pé e sentada.
ERGONÔMICO	Transporte de peças pesadas	● (Large Yellow)	Usar carrinho e solicitar ajuda quando possível
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	● (Large Yellow)	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90°
ERGONÔMICO	Mobilias e cadeiras inergonômicas	● (Yellow)	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas
ACIDENTE	Quedas de peças, cortes, choque elétrico. Ferimento devido contato com cavacos	● (Blue)	Usar EPIs.

LEGENDA		
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho	
Risco Físico Risco Químico Risco Biológico Risco Ergonômico Risco de Acidente	Pequeno	Médio
	● (Small)	● (Medium)
		● (Large)