




MAPA DE RISCOS UDESC - CCT



| | | | |
|----------------|--|---------------------------|---|
| LOCAL/AMBIENTE | BLOCO G – OFICINA MECÂNICA DO DEPARTAMENTO DE ENG.MECÂNICA – ESPECÍFICO CNC | Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS | 2 |
|----------------|--|---------------------------|---|



| RISCOS | AGENTES/FONTES | GRAU de RISCO | RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES |
|-------------------|--|---------------|---|
| FÍSICO | Ruído proveniente da máquina CNC | ● | Usar protetor auricular |
| FÍSICO | Prejudicial contato das mãos com amostras | ● | Usar luvas de proteção |
| QUÍMICO | Óleos e grças usados na manutenção de equipamentos | ● | Usar luvas e máscaras de proteção |
| ERGONÔMICO | Trabalho predominantemente em pé . | ● | Alternar postura em pé e sentada. |
| ERGONÔMICO | Transporte de peças pesadas | ● | Usar carrinho e solicitar ajuda quando possível |
| ACIDENTE | Quedas de peças, cortes, choque elétrico. Ferimento devido contato com cavacos | ● | Usar EPIs. |

| LEGENDA | |
|---|--|
| Grupos de Risco ■ Risco Físico ■ Risco Químico ■ Risco Biológico ■ Risco Ergonômico ■ Risco de Acidente | Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho Pequeno ● Médio ● Grande ou Grave ● |

EPIs

