




MAPA DE RISCOS UDESC - CCT



LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de Análise Térmica	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	4
----------------	---	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras	●	Usar luvas de proteção
QUÍMICO	Manipulação de materiais em pó / nanoparticulados e outros, além de produtos químicos	●	Usar luvas, máscara, guarda-pó, calçado fechado, óculos.
ERGONÔMICO	Trabalho predominante sentado ou em pé	●	Quando possível alternar postura sentada e em pé
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	●	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90°
ERGONÔMICO	Mobílias e cadeiras inergonômicas	●	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas
ACIDENTE	Vazamento de gases (argônio / nitrogênio, ar comprimido)	●	Vazamento de gases pode diminuir a concentração de oxigênio no ambiente e causar náuseas, tontura. Ficar atento
ACIDENTE	Nitrogênio líquido	●	Usar luvas e óculos de proteção. Risco de respingos.
ACIDENTE	Risco de incêndio	●	Manter extintor no local

EPIs



LEGENDA

Grupos de Risco

- Risco Físico
- Risco Químico
- Risco Biológico
- Risco Ergonômico
- Risco de Acidente

Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho

