




MAPA DE RISCOS UDESC - CCT



LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de Metrologia	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	7
----------------	--	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Baixa temperatura		Usuários que permaneçam no local por período prolongado colocar roupas contra frio (é necessário manter a temperatura no local em 20°C por causa da alta precisão dos equipamentos).
QUÍMICO	Benzina e álcool		Manter em local seguro, bem identificado. Usar EPIs. Ler as FISPQs dos produtos químicos utilizados e manter em local visível.
ERGONÔMICO	Trabalho predominante sentado ou em pé		Quando possível alternar postura sentada e em pé
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador		Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90°
ERGONÔMICO	Mobílias e cadeiras inergonômicas		Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas
ACIDENTE	Risco de incêndio		Manter extintor no local

EPIs



LEGENDA	
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho
<ul style="list-style-type: none"> Risco Físico Risco Químico Risco Biológico Risco Ergonômico Risco de Acidente 	<p>Pequeno Médio Grande ou Grave </p>