





MAPA DE RISCOS UDESC - CCT




LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de microscopia eletrônica de varredura	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	5
----------------	---	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras	●	Usar luvas de proteção
FÍSICO	Ruído da bomba de vácuo	●	Usar protetor auricular se houver exposição prolongada
QUÍMICO	Manipular produtos químicos em geral / pós muito finos como nanoparticulados e outros	●	Usar luvas, máscara, guarda-pó, calçado fechado, óculos.
ERGONÔMICO	Trabalho predominante sentado	●	Quando possível alternar postura sentada e em pé
ERGONÔMICO	Mobílias e cadeiras inergonômicas	●	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas (apoio de punho para mouse e teclado, apoio de pés)
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	●	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90° 
ACIDENTE	Nitrogênio líquido	●	Usar luvas e óculos de proteção. Risco de respingos.
ACIDENTE	Vazamento de gases (argônio / nitrogênio)	●	Vazamento de gases pode diminuir a concentração de oxigênio no ambiente e causar náuseas, tontura. Ficar atento.

EPIs



LEGENDA	
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho
<ul style="list-style-type: none"> ■ Risco Físico ■ Risco Químico ■ Risco Biológico ■ Risco Ergonômico ■ Risco de Acidente 	<p>Pequeno ● Médio ● Grande ou Grave ●</p>