




MAPA DE RISCOS UDESC - CCT



LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de processamento de polímeros	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	4
----------------	--	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Máquina injetora	●	Usar protetor auricular
QUÍMICO	Álcool, óleo mineral, etc	●	Usar EPIs, luvas de látex.
ERGONÔMICO	Transporte de peças ou conjunto dos moldes pesados	●	Usar carrinho e solicitar ajuda quando possível ou utilizar sistema de elevação de cargas
ACIDENTE	Utilização de ferramentas impróprias	●	Organizar ferramentas
ACIDENTE	Risco de incêndio	●	Providenciar extintor, pó químico
ACIDENTE	Armazenamento impróprio	●	Organizar espaço

EPIs



LEGENDA	
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho
<ul style="list-style-type: none"> ■ Risco Físico ■ Risco Químico ■ Risco Biológico ■ Risco Ergonômico ■ Risco de Acidente 	Pequeno ● Médio ● Grande ou Grave ●