





MAPA DE RISCOS UDESC - CCT



LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de Raios X	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	4
----------------	---	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras	●	Usar luvas de proteção
FÍSICO	Equipamento de análise DRX provocando radiação não ionizante	●●●	Ver instruções de segurança do fabricante. Verificar blindagem do equipamento e tempo de exposição.
QUÍMICO	Manipulação de materiais em pó / nanoparticulados e outros além de produtos químicos	●	Usar luvas, máscara, guarda-pó, calçado fechado, óculos. Verificar FISPQs dos produtos químicos usados
ERGONÔMICO	Trabalho predominante sentado ou em pé	●	Quando possível alternar postura sentada e em pé
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	●	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90° 
ERGONÔMICO	Mobílias e cadeiras inergonômicas	●	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas
ACIDENTE	Argônio e outros gases	●	Vazamento de gases pode diminuir a concentração de oxigênio no ambiente e causar náuseas, tontura. Ficar atento

EPIs



LEGENDA

- Grupos de Risco**
- Risco Físico
 - Risco Químico
 - Risco Biológico
 - Risco Ergonômico
 - Risco de Acidente

Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho

