



MAPA DE RISCO UDESC - CCT




LOCAL/AMBIENTE

BLOCO G – LABORATÓRIO DE TRATAMENTOS TÉRMICOS

Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS

2



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Ruído do aparelho para ensaio de desgaste abrasivo		Usar protetor auricular se permanecer na sala
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras		Usar luvas de proteção
FÍSICO	Calor proveniente dos fornos		Usar EPIs. Luvas de proteção
QUÍMICO	Poeira do aparelho para ensaio de desgaste abrasivo		Usar EPIs. Máscara de proteção. Providencia exaustão / encapsulamento do aparelho
ACIDENTE	Queimadura		Cuidado ao manipular materiais retirados do forno. Usar luvas contra calor

EPIs



LEGENDA	
Grupos de Risco Risco Físico Risco Químico Risco Biológico Risco Ergonômico Risco de Acidente	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho Pequeno Médio Grande ou Grave