




MAPA DE RISCOS UDESC - CCT




LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de caracterização / polimento / microscopia ótica	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	5
----------------	--	---------------------------	---



LEGENDA	
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho
<ul style="list-style-type: none"> ■ Risco Físico ■ Risco Químico ■ Risco Biológico ■ Risco Ergonômico ■ Risco de Acidente 	Pequeno ● Médio ● Grande ou Grave ●

EPIs



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras	●	Usar luvas de proteção
FÍSICO	Ruído dos equipamentos de corte / polimento	●	Usar protetor auricular se houver exposição prolongada
QUÍMICO	Produtos químicos	●	Manipular dentro da capela. Usar luvas e máscaras com filtro. Manter funcionando a área com chuveiro e lava-olhos. Providenciar a FISPQ (ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) de todos os produtos químicos e deixar disponível em local bem visível.
ERGONÔMICO	Trabalho predominante sentado ou em pé	●	Quando possível alternar postura sentada e em pé
ERGONÔMICO	Mobílias e cadeiras inergonômicas	●	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	●	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90° 
ACIDENTE	Risco de incêndio	●	Manter extintor no local