



UDESC

MAPA DE RISCOS UDESC - CCT



Gestão 2017/2018

LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de Caracterização de Materiais / ensaios mecânicos	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	8
----------------	---	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Ruído dos equipamentos	Grande	Usar protetor auricular se utilizar continuamente
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras	Pequeno	Usar luvas de proteção
QUÍMICO	Manipulação de produtos químicos	Pequeno	Usar luvas e máscara
QUÍMICO	Óleos e graxas usados na manutenção de equipamentos	Grande	Usar luvas de proteção
QUÍMICO	Poeira / uso de lixadeira	Grande	Usar luvas e máscara de proteção
ERGONÔMICO	Trabalho predominante sentado ou em pé	Médio	Quando possível alternar postura sentada e em pé
ERGONÔMICO	Mobílias e cadeiras inergonômicas	Médio	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas
ERGONÔMICO	Peças pesadas	Médio	Solicitar ajuda / utilizar carrinho com elevação hidráulica
ACIDENTE	Organização de ferramentas	Médio	Organizar e identificar as ferramentas.
ACIDENTE	Risco de incêndio	Grande	Manter extintor no local
ACIDENTE	Cortes ao manusear peças com arestas vivas	Médio	Usar luvas de proteção

LEGENDA	
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho
<ul style="list-style-type: none"> ■ Risco Físico ■ Risco Químico ■ Risco Biológico ■ Risco Ergonômico ■ Risco de Acidente 	<p>Pequeno ● Médio ● Grande ou Grave ●</p>

EPIs

