



UDESC

MAPA DE RISCOS UDESC - CCT




Gestão 2017/2018

LOCAL/AMBIENTE	BLOCO G – Laboratório de tribologia e conformação de metais	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	4
----------------	--	---------------------------	---



RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Ruído da máquina de ensaio de torção		Usar protetor auricular para uso contínuo do equipamento
QUÍMICO	Manipulação de produtos químicos como álcool e acetona		Usar luvas e máscara. Verificar FISPQS dos produtos químicos e deixar em local visível
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manuais		Utilizar carrinho hidráulico para levantar peças pesadas
ACIDENTE	Utilização do espaço		Organizar melhor o espaço para evitar acidentes
ACIDENTE	Risco de incêndio		Providenciar instalação de luminárias reflexivas

EPIs



LEGENDA	
Grupos de Risco	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho
<ul style="list-style-type: none"> Risco Físico Risco Químico Risco Biológico Risco Ergonômico Risco de Acidente 	Pequeno Médio Grande ou Grave